

SERVAIR
ABIDJAN

an oligocarpic plant

BON DE COMMANDE № 019313 A

No 019313 A

"Ce numéro doit figurer sur tout emballage, facturé, bon de livraison"

DATE

25|6|25

JCMY

"Nous avons le plaisir

de vous passer la commande ci-dessous

CONDITIONS GÉNÉRALES

LIVRAISON : accompagnée d'un bon de livraison.

FACTURATION : en deux exemplaires

TOTAL HT #680.000 E

Wetland carbon storage
and fluxes

"POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET CORRESPONDANCE, ADDRESSEZ-VOUS AUX APPROVISIONNEMENTS"

SERVAIR
ABIDJAN

BON DE COMMANDE

No 019312 A

"Ce numéro doit figurer sur tout emballage, facturé, bon de livraison"

DATE

256125

JCMY

"Nous avons le plaisir
de vous passer la commande ci-dessous

DESIGNATIONS	U.	Q.	P. U.	MONTANT	REMISES
Ajustement du mortise détachable	ST	51		120.000	
Réparation porte coulissante Changement des rails du bas	ST			495.000	
Réparation de la porte sortie côté ville Changement des poulisses	ST			112.000	
Dépose réfection de la peinture anti-rouille et finition	O2			150.000	

TOTAL HT # 877.000 Frs

CONDITIONS GÉNÉRALES

LIVRAISON : accompagnée d'un bon de livraison _____

FACTURATION : en deux exemplaires

Porte Pouille P. adhuc
August 19th
Porte aux p'tis fondants

"POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET CORRESPONDANCE, ADDRESSEZ-VOUS AUX APPROVISIONNEMENTS"

SERVAIR
ABIDJAN

ABE, etc.

BON DE COMMANDE N° 019314 A

"Ce numéro doit figurer sur tout emballage, facture, bon de livraison"

DATE

25|6|25

JC my

"Nous avons le plaisir

de vous passer la commande ci-dessous

CONDITIONS GÉNÉRALES

LIVRAISON : accompagnée d'un bon de livraison —

FACTURATION : en deux exemplaires

Pike from east
Trolley.

"POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET CORRESPONDANCE, ADDRESSEZ-VOUS AUX APPROVISIONNEMENTS"

CC N° : 2403399 M
 Régime d'Imposition : TEE
 Centre des Impôts : Riviera 2

FACTURE N° 25 314 E0100/ 00001



FACTURE

DATE: 11 juillet 2025

SERVAIR

BON DE COMMANDE N° 019314

CC 6900950 P

07 BP 08 Abidjan 07


Abidjan, Aéroport Internationale FHB

N°	Désignations	Unités	Quantités	PU	Montants
	Plate forme chargement Trolley				
1	Remise en état du plateau métallique de 470 x 200, changement des tôles et des supports métalliques (IPN en lieu et place des fers en T)	U	1,00	978 000	978 000
2	Dito réfection de la peinture	ens	1,00	167 000	167 000
	SOUS TOTAL				1 145 000
	TVA				NA
	TOTAL TTC				1 145 000


Conditions de règlement: Par chèque à l'ordre de JCMY
 ou par virement bancaire sur le compte BDA N° CI201 01001 101219563655 07

Mr Kouassi D
 SERVAIR ABIDJAN
 SERVICE TECHNIQUE
 07 B.P. 08 ABIDJAN 07
 TEL.: 21 73 08 13 / 21 75 08 13

14/7/25



Souche



Assistance • Construction • Services

CC N° : 2403399 M
Régime d'Imposition : TEE
Centre des Impôts : Riviera 2

FACTURE N° 25 314 E0100/ 00003



FACTURE

DATE: 11 juillet 2025

SERVAIR

CC 6900950 P

07 BP 08 Abidjan 07


Abidjan, Aéroport Internationale FHB

BON DE COMMANDE N° 010313

N°	Désignations	Unités	Quantités	PU	Montants
	ALC - Découpe ancien support des Frigo				
01	Travaux de dépose d'un bloc métallique (découpage au chalumeau)	forf	1,00	555 000	555 000
02	Dits évacuation des fers hors de l'aérogare T1	forf	1,00	125 000	125 000
	SOUS TOTAL				680 000
	TVA				NA
	TOTAL TTC				680 000

Conditions de règlement: Par chèque à l'ordre de JCMY
ou par virement bancaire sur le compte BDA N° CI201 01001 101219563655 07

Mr Kouassi R
SERVAIR ABIDJAN
SERVICE TECHNIQUE
07 B.P. 08 ABIDJAN 07
TEL.: 21.75.08.15 / 21.75.08.15
14/7/25



Sousche

JCMY Sarl - Abidjan, Cocody Riviera Carrefour Abatta - RCI

N'RCCM : CI-ABJ-03-2024-B13-07852

Compte Bancaire : CREDIT ACCESS N° CI201 01001 101219563655 07

Email : infojcmym@gmail.com - Tél. +225 07 20 10 07 10 / 05 85 64 60 60

CC N° : 2403399 M
 Régime d'Imposition : TEE
 Centre des Impôts : Riviera 2

FACTURE N° 25 314 E0100/ 00002



FACTURE

DATE: 11 juillet 2025

SERVAIR

CC 6900950 P

07 BP 08 Abidjan 07

Abidjan, Aéroport Internationale FHB

BON DE COMMANDE N° 019312

N°	Désignations	Unités	Quantités	PU	Montants
Porte poubelle production - Ajustage marbre - Porte réception marchandise					
01	Ajustement du marbre de la table	U	1,00	120 000	120 000
02	Réparation de la porte coulissante: Changement des rails du bas	U	1,00	495 000	495 000
03	Réparation de la porte de sortie côté ville: Changement des paumelles	U	1,00	112 000	112 000
04	Dito refection de la peinture des portes réparées	U	2,00	75 000	150 000
SOUS TOTAL					
					877 000
TVA					
					NA
TOTAL TTC					
					877 000

Conditions de règlement: Par chèque à l'ordre de JCMY
 ou par virement bancaire sur le compte BDA N° CI201 01001 101219563655 07

Mr Kouassi R
 SERVAIR ABIDJAN
 SERVICE TECHNIQUE
 07 B.P. 08 ABIDJAN 07
 TEL.: 21.75.08.15 / 21.75.08.13
 14/7/25



Souche